

Anlage 2

Inaktive stationäre Geschwindigkeitsmessenlagen

Inaktiv/Defekt					
Nr.	Ort	Straßen - typ	Straße	Standort	Grund/Kosten
1	Bopfingen-Oberdorf	L1070	Ellwanger Str.	OD aus FR Kerkingen	Sensoren defekt 6.500 €
2	Göggingen	L1075	Leinzeller Str.	OE aus FR Leinzell	Sensoren defekt 6.500 €
3	Göggingen-Mulfingen	L1075	Leinzeller Str.	OE aus FR Heuchlingen	Sensoren defekt 6.500 €
4	Göggingen-Mulfingen	L1075	Leinzeller Str.	OE aus FR Leinzell	Sensoren defekt Fahrbahnsanierung 12.000 €
5	Heubach	L1161	Mögglinger Str.	OE aus FR Mögglingen	Sensoren defekt 6.500 €
6	Lauchheim-Hülen	L1076	Härtsfeldstraße	OE aus FR Waldhausen	Sensoren defekt 6.500 €
7	Leinzell	L1075	Mulfinger Str.	OE aus FR Mulfingen	Sensoren defekt 6.500 €
8	Heubach-Lautern	K3282	Lauterburger Str.	OE aus FR Lauterburg	Gehäuse beschädigt Sensoren defekt 9.500 €
9	Kirchheim-Dirgenheim	L 1060	Ellwanger Str.	OE aus FR Itzlingen	Sensoren defekt Fahrbahnsanierung 12.000 €
10	Lorch-Waldhausen	K3313	Lorcher Str.	OM aus FR Lorch	Sensoren defekt Stromanschluss und Gehäuse beschädigt 7.000 €
11	Schechingen	K3259	Langenstr.	OE aus FR Holzhausen	Sensoren defekt 6.500 €
12	Unterschneidheim	K3209	Nordhäuser Str.	OE aus FR Nordhausen	Sensoren defekt 6.500 €
13	Waldstetten	K3275	Straßdorfer Str.	OE aus FR Straßdorf	Sensoren defekt 6.500 €

Kameras für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung

Gerät	Bezeichnung	Lieferdatum	Kosten	Umstellung Digital	Kosten	Sonstiges
II	TPH-S Innenteil	Mrz 91	42.000 DM	03.05.2013	17.255,00 €	
III	TPH-S Innenteil	Jul 01	52.000 DM	13.01.2011	-	Defekt 12/2016
IV	TPH-S Innenteil	Mrz 96	45.000 DM	17.12.2012	18.385,50 €	
V	TPH-S Innenteil	Jan 94	45.000 DM	17.12.2012	18.385,50 €	
VI	TPH-S Innenteil	Mrz 99	52.000 DM	13.01.2011	-	
VII	TPH-S Innenteil	Apr 98	52.000 DM	03.05.2013	17.255,00 €	
X	TPH-S Innenteil	Aug 06	28.000 €	-	-	Defekt 04/2017
XI	TraffiStar S350	Mrz 17	54.364 €	-	-	Laser
XII	TraffiStar S350	Jun 17	53.610 €	-	-	Laser
RL	TPH-III Innenteil	Feb 90	32.000 DM	03.05.2013	17.255,00 €	Rotlicht