

Kommentar zum Zustand der Freisportanlagen - Kreisberufsschulzentrum in Aalen

Die Freisportanlagen bei der Weidenfeldhalle auf dem Gelände des Kreisberufsschulzentrums in Aalen sind seit rund 30 Jahren in Betrieb.

Die Sportplätze werden bei entsprechender Witterung hauptsächlich durch Schulsport belegt.

Auf Grund von Setzungen durch das Abrutschen einer Böschung entlang des Sportplatzes im Lauf der Nutzungsdauer, hat sich ein Sportplatz auf der Seite zu den Parkplätzen im Eckbereich stark gesetzt.

Wegen der Unebenheit und den daraus resultierenden großen Rissen kann auf dem Spielfeld kein gefahrloser Sportbetrieb stattfinden. Der Platz musste in Teilbereichen gesperrt werden.

Für eine Reparatur, um das Spielfeld wieder voll nutzen zu können, sind folgende Maßnahmen erforderlich :

- Entfernen von einzelnen Bäumen und Sträuchern
- Sicherung der Böschung z. B. mit L-Winkeln aus Beton, Drainage, Verfüllen und Verdichten
- Ausrichten der Zaunanlage
- Entfernen eines Teils des Oberbelages im Bereich der Absenkung
- Ausgleichen des Sportplatzunterbaus in diesem Bereich
- Erneuerung des Sportplatzbelages in diesem Eckbereich
- Sanierung von Rissen und Fugen
- Ausgleichen von Pflasterbelag
- Reinigungsmaßnahmen auf diesem Spielfeld

Es handelt sich bei dieser Maßnahme in Höhe von rund 90.000 € nur um Reparaturen, nicht um eine Sanierung der Spielfelder.

Für die dringende Reparatur von kleineren Setzungen und Rissen an den anderen Spielfeldern und Laufbahnen sind weitere ca. 7.500 € aufzuwenden.

Eine Gesamtanierung der Sportflächen, einschließlich Reinigung, Neubeschichtung des Kunststoffbelages wo erforderlich, Erneuerung der Linien, etc. würde sich auf rund 250.000 € bis 300.000,- € belaufen.

