

GEBÄUDEZUSTANDSBERICHT - Datenerfassung - Gesamtbeurteilung Gebäude						
2-743-1	Heideschule Mutlangen					
1	Schule					
Anschrift	Rainhaldenweg 6, 73557 Mutlangen					
Flurstück	410/1	9.491 m²				
Baujahr	1996					
Nutzung	Schule für Sprachbehinderte					
Kommentar zum Gebäudezustand						
Bemerkungen	siehe Anlage 10 - Textteil -					
Zusammenstellung der Maßnahmen						
Erforderliche Maßnahmen für:		Finanzplanung (geschätzte Kosten)				
		2012	2013	2014	2015	2016-2020
Außenwände					1.500,00 €	1.500,00 €
Innenwände		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Bodenbelag: Parkett Klassenzimmer sanieren		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Decke						
Türen				2.000,00 €		
Fenster: Holzfenster Anstrich erneuern		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €		
Heizung (Anschluss an Nahwärmenetz; nur Verbrauchskosten)						
Lüftung				1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Elektro: z. B. Beleuchtung erneuern					2.000,00 €	2.000,00 €
Dach: Glasdächer instandsetzen; Zinkblech Falze instandsetzen		23.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €
Fassade: Anstrich erneuern					40.000,00 €	
Außenflächen: z.B. Pergolaholzbalken erneuern			11.000,00 €			
Sonstiges: z.B. dauerelastische Fugen erneuern		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
Summe im Jahr		37.500,00 €	23.000,00 €	21.000,00 €	53.000,00 €	18.500,00 €